

Kawasaki **SERVICE** **INFORMATION**

Kategori

Återkallande (FDM)

Modell

VN900B6F/B7F/B8F,
VN900C7F/C8F

Serienummer

DAB061A/2A_EU

Datum

14 Mars, 2008

Ärende

Kontroll av bränsleslang - ÅTERKALLANDE

Ärende

På vissa berörda enheter kan det inträffa att bränsleslangen inte är rätt ansluten till bränslespridarens anslutningsrör, vilket kan leda till bränsleläckage med risk för efterföljande brand eller explosion.

Berörda enheter

Enheter inom följande ramnummerintervall berörs av åtgärden. Tabellen innehåller även enheter från andra marknader än Europa i den händelse en direktimport skett, som även de är tillämplig för denna reparation. Om en reparationsbegäran kommer för en direktimporterad enhet bör du informera Kawasaki om dess uppgifter för att erhålla mer information.

Modell	Ramnummerintervall / VIN-intervall	Anmärkning
VN900B6F	JKAVN900BBA000453 till JKAVN900BBA010129	Europeiska system
VN900B7F	JKAVN900BBA014014 till JKAVN900BBA025099	Europeiska system
VN900B8F	JKAVN900BBA030001 till JKAVN900BBA034073	Europeiska system
VN900C7F	JKAVN900CCA000226 till JKAVN900CCA008630	Europeiska system
VN900C8F	JKAVN900CCA015001 till JKAVN900CCA016060	Europeiska system
VN900B6F/B6FL	JKAVN2B1√6A000039 till JKAVN2B1√6A010127	Amerikanska system
VN900B7F/B7FL	JKAVN2B1√7A014001 till JKAVN2B1√7A025334	Amerikanska system
VN900B8F/B8FL	JKAVN2B1√8A030509 till JKAVN2B1√8A034093	Amerikanska system
VN900C7F/C7FL	JKAVN2C1√7A000017 till JKAVN2C1√7A008604	Amerikanska system
VN900C8F	JKAVN2C1√8A015017 till JKAVN2C1√8A016689	Amerikanska system
VN900D6F/D6FL	JKAVN2D1√6A000035 till JKAVN2D1√6A004907	Amerikanska system
VN900D7F/D7FL	JKAVN2D1√7A010001 till JKAVN2D1√7A015701	Amerikanska system
VN900D8F/D8FL	JKAVN2D1√8A020001 till JKAVN2D1√8A022152	Amerikanska system

Symbolen √ indikerar att detta tecken kan vara olika från en enhet till en annan.

OBS: Vid kontroll av detta fel kan vissa enheter redan ha kontrollerats av Kawasaki. Dessa enheter har emellertid inte någon märkning att åtgärden är vidtagen, såvida kunden inte har mottagit ett brev om återkallande från Kawasaki, se förteckningen på redan åtgärdade enheter i

slutet av denna bulletin **innan** något arbete påbörjas. Om du försöker att göra ett garantianspråk för en enhet som redan har kontrollerats eller åtgärdats, kommer DealerNet-systemet inte att tillåta detta. Om du är osäker på statusen för återkallandet bör du kontakta Kawasaki och lämna maskinuppgifter för att klargöra saken.

Kawasakis åtgärd

Kawasaki har initierat en säkerhetsåterkallande kampanj för att kontrollera och åtgärda berörda enheter. Ett brev om återkallande kommer att sändas ut till alla garantiregistrerade ägare av berörda enheter och be dem kontakta närmaste auktoriserad återförsäljare för att få reparationen utförd. Textinnehållet i detta brev finns i denna bulletin som referens.

Återförsäljarens åtgärd

Åtgärda alla berörda enheter, inklusive de som finns på lager. SÄLJ INTE en berörd enhet (vare sig ny eller begagnad) som inte är kontrollerad och åtgärdad. Gör noteringar på allt arbete som utförs och begärs. Se garantiinformationen på sidan 4 avseende anspråksförfarande och se till att reparationsnoteringen färdigställs genom att mata in åtgärdsdatum i garantianspråk i DealerNet-systemet.

Reservdelsinformation

Byt endast bränsleslangen om låsmekanismen är skadad eller inte fungerar.

Artikelnummer	Beskrivning	Antal
51044-0027	BRÄNSLESLANG	1

Procedur för åtgärd

Se tillämpligt avsnitt i Servicemanualen för information och arbetsmoment för demontering och montering av dessa detaljer.


Servicemanual

Modell	Artikelnummer
VN900B	99924-1366-01~04
VN900C	99924-1373-01~02


▲ VARNING

Bensin är mycket antändbart och kan under vissa förhållanden vara explosivt. Kontrollera att utrymmet är väl ventilerat och fritt från eventuella lågor eller gnistor. Det gäller även apparater med kontrollampor. Rök ej. Stäng av tändningen.


- Ta bort sadeln.
- Ta bort bränsletankens bultar [A] och lyft [B] bakkanten på bränsletanken.



- Belys bränsleslangens koppling mellan bränsletanken [A] och luftrenarhuset [B] från fordonets högra sida.
- Kontrollera att bränsleslangens koppling sitter ordentligt på bränsleinsprutarens matningsrör och att klamman har låst ordentligt.




[RÄTT]



[FEL]

- Om bränsleslangens koppling inte sitter ordentligt eller om klamman inte låst ordentligt, lossa kopplingen, sätt på den igen och kontrollera att klamman låser ordentligt.
- På samtliga enheter, tryck och dra i slangens koppling fram och tillbaka mer än två gånger, och kontrollera att den är låst och inte lossnar.
- Om kopplingen lossnar, kontrollera att kopplingen inte är skadad innan du försöker sätta tillbaka den på bränsleinsprutarens matningsrör.

OBS: Testa inte att låsningen fungerar när slangen är borttagen. Låsningen fungerar inte om slangen inte är ansluten till kopplingen.




- Om bränsleslangen är skadad eller om kopplingen inte låser ordentligt när slangen är ansluten på rätt sätt måste bränsleslangen bytas (kopplingen med klamma sitter fast monterad på slangen och kan därför inte bytas separat).
- Kontrollera anslutningen av bränsleslangen till bränslepumpens utlopp på samma sätt.
- Montera de borttagna delarna.

VIKTIG INFORMATION

Så snart som en bränslekoppling lossas vid service eller vid underhållsarbete, tryck och dra i bränsleslangens koppling fram och tillbaka mer än två gånger efter montering, och kontrollera att den är låst och inte lossnar.

Verifiera åtgärden

När åtgärden är vidtagen, sätt en vit färgmarkering på bränslepumpens utloppsrör (som visas). Denna markering bör vara synlig från vänster sida av fordonet utan att sadel eller tank ska behöva tas bort.



Garantiinformation

Detta är ett återkallande – återförsäljaren måste mata in garantianspråk i alla lägen och även erhålla delar utan kostnad (vid behov). Reparationsdatum måste matas in när arbetet är slutfört. Reparationsdatum tjänar som en officiell notering att arbetet är utfört och ger möjlighet till ersättning för nerlagt arbete.

Välj menyn "Warranty" i skärmen DealerNet, och välj alternativet "Claims Processing" – "Claims Entry". Fyll i fordonsinformation och följ stegen som visas på skärmen. Mata in lämpligt SI-nummer från tabellen nedan.

Procedur	SI-nummer	Arbetstid (timmar)
Enbart kontroll	DAB061A	0,2 timme
Kontrollera och byt ut bränsleslang	DAB062A	0,5 timme

Kundbrev

Kundens namn och adress:

Modell: XXXXXX

VIN: XXXXXXXXXXXXX

Enligt våra noteringar är du ägare till den Kawasaki-produkt som anges ovan. Kawasaki har upptäckt att det kan föreligga ett säkerhetsproblem på din maskin.

På vissa enheter av VN900 CLASSIC och VN900 CUSTOM, kan det inträffa att bränsleslangen inte är rätt ansluten till bränslespridarens anslutningsrör. Detta kan leda till bränsleläckage med risk för efterföljande brand eller explosion.

Av den anledningen har Kawasaki startat en säkerhetsåterkallande kampanj för att åtgärda berörda enheter. Åtgärden består i att kontrollera bränsleslangens kopplingar och vid behov byta bränsleslang.

Din Kawasaki återförsäljare kommer att utföra nödvändigt arbete utan extra kostnad för dig. Kontakta din återförsäljare för att boka en tid. Åtgärden tar cirka 30 minuter.

Om du inte längre är ägare till den motorcykel som anges ber vi dig att OMEDELBART fylla i nödvändig information på baksidan och brevet det till oss i det bifogade kuvertet (inget frimärke behövs).

Vi är mycket ledsna att vi förorsakat dig detta besvär men vi har bestämt oss för att vidta denna åtgärd för att säkerställa din säkerhet och fortsatta nöje med din produkt. Om du har några frågor och detta återkallande, kontakta din Kawasaki återförsäljare.

Lista på enheter kontrollerade av Kawasaki

Kawasaki har kontrollerat vissa berörda enheter innan leverans enligt bifogad lista.