

Oljebyte och kontroll av oljenivå, VN 2000

Det har förekommit oklarheter om hur kontrollen av oljenivån i VN2000 skall genomföras. Jag har varit i kontakt med Kawasaki Sverige, som säger att proceduren som beskrivs i Instruktionsboken är i stort sett korrekt, alltså:

Efter att rekommenderad mängd 4,6 liter fyllts på, starta motorn en liten stund, stanna motorn, vänta ett par minuter, sen skall nivån justeras så att den ligger strax över miniminivån på oljestickan, detta utföres med motorcykeln upprätt (inte på sidostödet), mängden som åtgår för denna efterjustering kan variera lite beroende på hur mycket olja som finns kvar i motorns skrymslen och vrår.

Det man skall tänka på är att maximinivån på stickan inte är normalnivå utan en övre gräns.

Rolf Gustavsson
Teknikansvarig VRS

2005-04-21